

- (A)**
- (D) Gewindeschraube
 - (GB) screw
 - (F) vis filetée
 - (E) tornillo
 - (NL) schroef
 - (DK) skrue
 - (I) vite
 - (P) parafuso
 - (PL) śruba
 - (RUS) резьбовой винт
 - (CN) 螺纹螺丝

- (B)**
- (D) 2x Unterlegscheibe Filz
 - (GB) 2x felt washer
 - (F) 2x rondelle en feutrine
 - (E) 2x arandela de fieltro
 - (NL) 2x sluitring vilt
 - (DK) 2x spændeskive af filt
 - (I) 2x rondella in feltro
 - (P) 2x Arruela em feltro
 - (PL) 2x podkładka filcowa
 - (RUS) 2x подкладная шайба войлочная
 - (CN) 毛毡垫圈

- (C)**
- (D) Unterlegscheibe Kunststoff
 - (GB) plastic washer
 - (F) rondelle en plastique
 - (E) arandela de plástico
 - (NL) sluitring kunststof
 - (DK) spændeskive af plast
 - (I) rondella in plastica
 - (P) Arruela em plástico
 - (PL) podkładka z tworzywa sztucznego
 - (RUS) подкладная шайба пластиковая
 - (CN) 塑料垫圈


- (D)**
- (D) Unterteil Kran
 - (GB) Bottom part crane
 - (F) Bas de la grue
 - (E) base de la grúa
 - (NL) Onderdeel kraan
 - (DK) Kranens nederste del
 - (I) Base della gru
 - (P) Peça inferior da grua
 - (PL) Dolna część dźwigu
 - (RUS) Нижняя часть крана
 - (CN) 起重机底部

- (E)**
- (D) Unterlegscheibe Metall
 - (GB) metal washer
 - (F) rondelle en métal
 - (E) arandela de metal
 - (NL) sluitring metaal
 - (DK) spændeskive af metal
 - (I) rondella in metallo
 - (P) Arruela em metal
 - (PL) podkładka metalowa
 - (RUS) подкладная шайба металлическая
 - (CN) 金属垫圈

- (F)**
- (D) Mutter
 - (GB) screw nut
 - (F) écrou
 - (E) tuerca
 - (NL) moer
 - (DK) møtrik
 - (I) dado
 - (P) Porca
 - (PL) nakrętka
 - (RUS) гайка
 - (CN) 螺母

- (G)**
- (D) Maulschlüssel
 - (GB) spanner
 - (F) clé plate
 - (E) llave
 - (NL) steeksleutel
 - (DK) gaffelnøgle
 - (I) chiave inglese
 - (P) Chave de bocas
 - (PL) klucz płaski
 - (RUS) гаечный ключ
 - (CN) 扳手

- (H)**
- (D) Holzscheibe
 - (GB) Wooden disc
 - (F) Disque en bois
 - (E) Disco de madera
 - (NL) Houten schijf
 - (DK) Træskive
 - (I) Disco di legno
 - (P) Anilha de madeira
 - (PL) Krążek drewniany
 - (RUS) Деревянная шайба
 - (CN) 木盘



- Ⓟ Bitte ziehen Sie die Mutter sehr fest an. Lösen Sie anschließend die Mutter leicht, sodass sich der Kran gut drehen lässt.
- Ⓜ Please tighten the nut as firmly as possible. Then loosen the screw very slightly so that the crane can be turned easily.
- ⓕ Serrez l'écrou complètement puis desserrez-le très légèrement pour que la grue puisse tourner.
- ⓔ Apriete la tuerca lo más firme posible. Luego afloje el tornillo ligeramente para que la grúa pueda girar fácilmente.
- Ⓝ Draai de moer zeer vast aan. Draai de moer vervolgens iets losser, zodat de kraan goed kan draaien.
- Ⓢ Spænd møtrikken meget hårdt til. Løsn derefter møtrikken lidt, så kranen er let at dreje.
- Ⓛ Stringere il dado il più possibile e rilasciare lentamente la vite in modo che la gru possa muoversi facilmente.
- Ⓟ Aperte muito bem a porca. Em seguida, desaperte ligeiramente o parafuso para que seja possível rodar a grua.
- Ⓟ Bardzo mocno dokręcić nakrętkę, a następnie nieznacznie ją poluzować, tak aby dźwиг łatwo się obracał.
- Ⓡ Очень крепко затяните гайку. Затем слегка ослабьте гайку так, чтобы кран мог поворачиваться.
- Ⓢ 请尽可能牢固地拧紧螺母。然后稍微松开螺母，以使起重机正常转动。

